

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

高雄市政府工務局 函

地址：80203高雄市苓雅區四維三路2號5樓

承辦單位：工務局建築管理處

承辦人：沈崑章

電話：07-3368333-3248

傳真：07-3301009

80448

高雄市鼓山區中華一路203號9樓

受文者：中華民國大地工程技師公會

發文日期：中華民國105年11月21日

發文字號：高市工務建字第10539131800號

遠別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：本府水利局函文影本乙份(隨文檢附)



主旨：函轉本府水利局「高雄市易淹水及近3年重大淹水地區表」轉知貴會會員供參，請查照。

說明：依據本府水利局105年11月14日高市水維字第10537101800號函辦理。

正本：社團法人高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會、臺灣省土木技師公會高雄辦事處、高雄市結構工程工業技師公會、中華民國大地工程技師公會(高屏辦事處)、台灣區綜合營造工程工業商業同業公會高雄辦事處(一處)、台灣區綜合營造工程工業商業同業公會高雄辦事處(二處)、高雄市土木包工業商業同業公會、高雄市不動產開發商業同業公會、高雄市大高雄不動產開發商業同業公會
副本：高雄市政府水利局、本局建築管理處(處本部)、本局建築管理處(第三課)

局長 趙建喬

本處依分層負責規定授權業務主管判核



1874

檔 號：
保存年限：

高雄市政府水利局 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路二段132號
承辦單位：水利局防洪維護科
承辦人：楊景隆
電話：07-3215929轉319
傳真：07-3113041
電子信箱：stevenya@kcg.gov.tw

受文者：高雄市政府工務局

發文日期：中華民國105年11月14日
發文字號：高市水維字第10537101800號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：


附件：高雄市易淹水及近3年重大淹水地區表(18838499_10537101800A0C_ATTCH1.xlsx)

主旨：檢送105年度水災危險潛勢地區保全計畫之「高雄市易淹水及近3年重大淹水地區表」供參，請查照。

說明：依據105年10月25日本市議會第2屆第4次大會定期大會農林部門質詢，陳議員美雅質詢提議將較低窪淹水地區範圍給貴局，提供給建商蓋房子時將地基提高避免淹水之參考。

正本：高雄市政府工務局

副本：陳議員美雅、本局防洪維護科



工務局 1051114



10539131800

高雄市易淹水及近3年重大淹水地區表

| 行政區 | 位置 | 原因 |
|-----|---------------------------------|----------------------|
| 三民區 | 高雄市三民區本和里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大滯洪池排洪不及 |
| | 高雄市三民區正興里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大海水漲潮 |
| | 高雄市三民區灣興里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大海水漲潮 |
| 大社區 | 三奶、觀音、中里全區 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 大社路與中正路交叉口 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 民族路與中正路口 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 和平路二段 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 萬金路 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 嘉誠路與北勢巷路口 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| 大寮區 | 內坑里鳳林二路381巷、453巷範圍內 | 排水不良 |
| | 內坑路145號(承曜汽車保修廠)前道路 | 排水不良 |
| | 內坑路158-6號(明月潭加油站)前道路 | 排水不良 |
| | 民義街與民揚路口 | 排水不良 |
| | 成功路橋往仁美方向 | 排水不良 |
| | 新厝里高74鄉道 (沿大寮區第八公墓至新厝分校範圍道路) | 排水不良 |
| | 三隆里北興路 | 排水不良 |
| | 會社里鳳林三路344巷(88夜市後方) | 地勢低窪、排水不良 |
| | 拷潭里拷潭路40之1號至172之22號範圍內 | 排水不良 |
| | | 排水不良 |
| 大樹區 | 高雄市大樹區久堂里(湖底溝區域排水) | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 高雄市大樹區竹寮里(舊鐵橋下及雄獅大地前) | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 高雄市大樹區槎腳里(大樹市區道路排水) | 排水系統尚需改善 |
| | 高雄市大樹區槎腳里(聖媽坑溝排水) | 排水系統尚需改善 |
| | 高雄市大樹區姑山里(聖媽坑溝排水) | 排水系統尚需改善 |
| | 高雄市大樹區大坑里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 高雄市大樹區三和里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| 小港區 | 中林路(近盛餘鋼鐵公司) | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| 仁武區 | 鳳仁路與澄觀路口 | 地勢低窪、瞬間雨量大，造成排水宣洩不及 |
| | 鳳仁路與水管路口 | 地勢低窪、瞬間雨量大，造成排水宣洩不及 |
| | 八德二路(民族一路至國1涵洞) | 地勢低窪 |
| | 文武里新庄路 | 瞬間雨量大，造成排水宣洩不及 |
| | 水管路於仁春街口附近西向慢車道 | 台糖灌排渠道經安樂四街後下游排水斷面束縮 |
| | 公所旁(仁和南街與中正路) | 地勢低窪、瞬間雨量大 |
| | 赤西三街一帶 | 地勢低窪、瞬間雨量大，造成排水宣洩不及 |
| 內門區 | 永富里溝坪溪紅土崎橋週邊 | 瞬間雨量過大、排水斷面不足 |
| 左營區 | 菜公里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 新中里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 福山里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 新光里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 尾北里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 中南里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 廟東里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 廟北里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 埤東里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 明建里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 崇實里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |

| 行政區 | 位置 | 原因 |
|------------------------------|---|--------------------------------------|
| 前鎮區 | 鎮北里成功二路(成功橋至擴建路)南下車道 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 成功路與擴建路交叉口 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 鎮北里成功路與凱旋路 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 忠純里成功路62號前路面淹水 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 天山街與長江街十字路口 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 興邦里南訓消防大樓前凱旋四路 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 民權二路378之3號 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 平等里鎮中路道路二側 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 瑞竹里瑞吉街60巷5號前果園 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 瑞竹里籬仔內路89巷巷底菜園 | 地勢低窪、瞬間雨量過大。 |
| | 平昌里行政中心廣場公園淹水 | 豪雨雨勢嚴重，排水不及。 |
| | 良和里民瑞街口與中山二路路口，延伸至復興三路慢車道淹水 | 豪雨雨勢嚴重，排水不及。 |
| | 信義里德昌路159巷20弄前路面 | 豪雨雨勢嚴重，排水不及。 |
| | 建隆里中山三路41-16號 | 豪雨雨勢嚴重，排水不及。 |
| | 瑞南里班超路與保泰路 | 豪雨雨勢嚴重，排水不及。 |
| | 美濃區 | 民生路消防隊周邊 |
| 自強街一段 | | 美濃溪河水暴漲 |
| 民族路79巷及民族路139巷 | | 美濃溪河水暴漲 |
| 中正路一段及中山路一段 | | 美濃溪河水暴漲 |
| 美興街、博愛街、泰中路及泰安路 | | 美濃溪河水暴漲 |
| 雙峰街與福美路交界處、福美路美竹橋及福美路與廣興街交界處 | | 美濃溪河水暴漲 |
| 中圳里圓山街 | | 美濃溪河水暴漲 |
| 清水里忠孝路二段(清水排水) | | 美濃溪河水暴漲 |
| 苓雅區 | 苓中里永泰路以西至海邊路 | 地勢近海港，瞬間雨量大，造成排水宣洩不及 |
| | 苓東里永泰街以北至海邊路 | 地勢低窪，瞬間雨量大，造成排水宣洩不及 |
| | 苓昇里、苓洲里、博仁里昇平街以北沿海邊路東側 | 地勢近海港，瞬間雨量大，造成排水宣洩不及 |
| | 意誠里新光路以北 | 地勢低窪、瞬間雨量大，造成排水宣洩不及 |
| 茄萣區 | 正順廟廟埕、崎漏里抽水站周邊區域 | 遇強降雨且適逢大潮，致排水系統喪失功能。 |
| | 濱海路一段(民治路以南)、民治路、民權路、建業街 | 遇強降雨且適逢大潮，致排水系統喪失功能。 |
| | 萬福宮廟埕 | 遇強降雨且適逢大潮，致排水系統喪失功能。 |
| | 濱海路三段(二仁溪橋至濱海路四段) | 本路段側溝高程錯誤，平時側溝內積水嚴重，影響排水功能。 |
| | 嘉賜公園周邊區域 | 遇強降雨且適逢大潮，致排水系統喪失功能。 |
| | 港口路、濱海路二段18巷、港埔路、港埔一街、港埔二街、茄萣路一段(港口路至港東街) | 遇強降雨且適逢大潮，致排水系統喪失功能。 |
| | 港東街及金鑾宮廟埕、信義路二段、金鑾路121巷、金鑾路143巷、金鑾路165巷 | 遇強降雨且適逢大潮，致排水系統喪失功能。 |
| 梓官區 | 潭仔底溝沿岸 | 地勢低窪、 通洪斷面不足 |
| | 和平路、信義路路口週遭 | 地勢低窪 (局部積水嚴重，雨停後能迅速排水) |
| | 忠孝路、梓官路路口週遭 | 地勢低窪 (局部積水嚴重，雨停後能迅速排水) |
| | 蚵子寮漁港(中正路牛路溝一帶、蚵子寮漁港週遭) | 上游排水不當分流 (局部積淹水嚴重，雨停短時間後能排除積淹水狀況) |

| 行政區 | 位置 | 原因 |
|-----|------------------|---------------------|
| 橋頭區 | 橋頭里隆豐路與公園路口 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 筆秀里筆秀路等路段 | 地勢低窪、瞬間雨量過大、溪水溢堤 |
| | 德松里德松路等路段 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 西林里林北路等路段 | 地勢低窪、溪水倒灌 |
| | 西林里西林路等路段 | 地勢低窪、溪水倒灌 |
| | 芋寮里芋林路等路段 | 地勢低窪、溪水倒灌 |
| | 芋寮里南北路等路段 | 瞬間雨量過大、溪水倒灌 |
| | 頂鹽里鹽田路與通德路等 | 瞬間雨量過大 |
| | 頂鹽里河北路周邊農路等 | 瞬間雨量過大、溪水溢堤 |
| | 甲南里甲新路等 | 瞬間雨量過大 |
| 燕巢區 | 海城社區 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| 彌陀區 | 舊港里 | 地勢低窪 |
| | 文安里 | 地勢低窪 |
| | 光和里 | 地勢低窪 |
| | 海尾里 | 地勢低窪 |
| 鹽埕區 | 鹽埕圓環一帶(大勇路與大公路口) | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 南北大溝(公園路與必信街段) | 地勢低窪、瞬間雨量過大、抽水站排水不及 |

| 行政區 | 位置 | 原因 |
|-----|----------------------|--|
| 永安區 | 永安路 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 中華街 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 忠孝街 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 和平街 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| 田寮區 | 崇德里(月世界、小滾水)附近 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 西德里(新路仔、田寮交流道)附近 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 古亭里(月世界)附近 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 三和里(小滾水)附近 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 南安里(田寮交流道)附近 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| 甲仙區 | 旗山溪、油礦溪河岸兩側週邊區域 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 大田里中園路 | 瞬間雨量過大 |
| 杉林區 | 集來里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 上平里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 月眉里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 月美里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 台29線 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| 岡山區 | 潭底里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 嘉興里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 白米里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 石潭里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 福興里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 為隨里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 劉厝里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 大遠里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 和平里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| 林園區 | 汕尾地區、中鳳芸地區 | 地勢低窪，瞬間雨量大，造成排水宣洩不及 |
| | 龔厝里、林家里周邊 | 山區瞬間大雨，造成排水宣洩不及 |
| | 文化街、仁愛路與東林西路周邊 | 瞬間大雨，造成排水宣洩不及 |
| 阿蓮區 | 玉庫里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 台28線靠近中正路16巷路段 | 瞬間雨量過大，路面雨水未順利排入排水系統 |
| | 復安里北極殿附近 | 瞬間雨量過大，排水系統渲洩不及 |
| | 南蓮里(中山路521巷鄰中甲排水) | 瞬間雨量過大，排水系統渲洩不及 |
| | 港後里(與玉庫里交界部分) | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 二仁溪沿線(中路、石安、青旗里) | 地勢低窪，河水暴漲 |
| 前金區 | 新生里成功一路551巷 | 1.當降雨量過大且幸福川(二號運河)水位高漲時，內水排除不易。 2.成功一路551巷排水系統應排往市中一路，惟現況排往成功一路，造成成功一路系統負荷不及。 |
| | 新生里河南二路與河東路口周圍 | 近水利局二號站(截流站)，瞬間雨量大，造成排水宣洩不及 |
| | 新生里及後金里交接之旺盛街與河東路口周圍 | 近水利局六合站(截流站)，瞬間雨量大，造成排水宣洩不及 |
| | 社西里光復三街至河東路口周圍 | 側溝排水系統屬愛河水系，易受感潮影響，適逢發生大豪雨時易造成排水效能降低，產生短暫路面積水現象 |

| 行政區 | 位置 | 原因 |
|-----|---|------------------------------|
| 烏松區 | 烏松里大埤路、神農路、裕農巷 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 夢裡里中正路400巷 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 大華里本館路、球場路、文中一巷、文中二巷、文昌巷、昌武街、昌文街 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 仁美里美山路、美庄路、美山路19巷 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 埤埔里大同路 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| 湖內區 | 海山里忠孝街沿線 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 劉家里 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 海山里和平路沿線 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| 新興區 | 中山一路與八德一路口間 | 瞬間雨量過大 |
| | 中山一路與民生一路口至中山一路與六合一路口間 | 瞬間雨量過大 |
| | 民生一路與民權一路口間 | 瞬間雨量過大 |
| 楠梓區 | 大學西路以西至德中路以東 | 地勢低窪及位於典寶溪及後勁溪之間、累積雨量過大及海水漲潮 |
| | 高雄大學路以西至大學西路以東 | 地勢低窪及位於典寶溪及後勁溪之間、累積雨量過大及海水漲潮 |
| | 藍昌路以西至廣昌支線以東 | 地勢低窪及鄰近後勁溪、累積雨量過大及海水漲潮 |
| | 卓越路以南至土庫路以東 | 地勢低窪及鄰近典寶溪、累積雨量過大及海水漲潮 |
| | 朝明路以東至興西路以西 | 地勢低窪及鄰近青埔溪、累積雨量過大及海水漲潮 |
| 路竹區 | 頂寮里頂寮支線 | 地勢低窪、瞬間雨量過大、海水倒灌 |
| | 下坑里土庫排水 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 甲北里二仁溪 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| | 三爺里鴨寮排水 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| 鼓山區 | 平和里、厚生里、民強里、正德里、河邊里、龍子里(2133巷) | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| 旗山區 | 大德里延平一路以東至卵石堤防地區 | 地勢低窪、五號大排水溝出口處排水不暢 |
| | 大德里旗山火車站旁、大德里延平一路591巷底 | 排水不暢、排水溝寬度不夠，宣洩不及 |
| | 新光里大岸巷三龍寺旁路面 | 地勢低窪、排水不暢 |
| | 中洲里中洲路236號~238-6號、246號~272號、151-4號~151-11號、中南街30號附近及南北巷附近 | 地勢低窪、排水不暢 |
| | 南洲里旗南二路美林加油站旁空地附近 | 地勢低窪、排水不暢 |
| | 上洲里周厝巷(鯤洲宮前大排) | 地勢低窪、排水不暢 |
| | 東平里旗尾國小至旗屏一路交叉口(美林加油站) | 地勢低窪、排水不暢 |
| 旗津區 | 中洲二路至旗津漁港 | 地勢低窪、瞬間雨量過大 |
| 鳳山區 | 埤頂里埤北路以西至勝利路以東 | 地勢低窪，瞬間雨量大，造成排水宣洩不及 |
| | 鳳崗里鳳明街城隍廟週圍 | 地勢低窪，瞬間雨量大，造成排水宣洩不及 |
| | 鎮東里、三民里中山路與中山東路旁鳳山溪河堤兩側 | 地勢低窪、近區域排水 |
| | 忠義里、忠孝里光復路(忠水街至府前路間)、青年路一段(中山西路至華山街間) | 地勢低窪，瞬間雨量大，造成排水宣洩不及 |
| | 鎮北里鎮北街與北祥街路口週圍 | 地勢低窪、瞬間雨量大 |
| | 文華里文化路(青年路至文衡路間) | 地勢低窪、瞬間雨量大 |
| | 文德里青年路二段與濱山街口週圍 | 地勢低窪，瞬間雨量大，造成排水宣洩不及 |